



# CATÁLOGO

Edição março 2026

- > Coxins de amortecedor
- > Coxins de motor/câmbio
  - > Buchas e batentes
  - > Borrachas diversas

## Nossa História

A Jepaflex nasceu em 2005, em Diadema – SP, movida pela coragem do Sr. Paulo e guiada pela Fé em DEUS. Desde o início, teve um propósito claro: desenvolver e produzir peças automotivas com qualidade, segurança e confiabilidade para o mercado de reposição.

Com trabalho sério, disciplina e dedicação, a empresa superou desafios, ampliou sua estrutura e consolidou seu portfólio.

Ao longo dos anos, conquistou clientes em todo o Brasil e fortaleceu sua presença no mercado automotivo, oferecendo soluções para veículos nacionais e importados com compromisso técnico e excelência.





## ÍNDICE

- 01** FIAT
- 04** FORD
- 06** GENERAL MOTORS
- 07** VOLKSWAGEN
- 10** CITROËN
- 11** PEUGEOT
- 12** RENAULT
- 13** HONDA
- 14** NISSAN
- 15** HYUNDAI
- 16** MITSUBISHI
- 17** TOYOTA

<p><b>3004</b> <b>MB462</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro LE</b> Padio N° 46.457.409</p>	<p><b>3005</b> <b>MB461</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro LD</b> Padio N° 46.457.410</p>	<p><b>3010</b> <b>MB4402E</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro LE</b> Punto 08/...- Linea LD 09/... N° 51.794.799/51.851.471</p>
<p><b>3011</b> <b>MB4402D</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro LD</b> Punto 08/...- Linea LD 09/... N° 51.494.798/51.851.472</p>	<p><b>3007</b> <b>MB435</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Elba/ Premio / Uno 86/... N° 7.583.185</p>	<p><b>3008</b> <b>MB435</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Elba / Premio / Uno .../86 N° 5.983.404</p>
<p><b>3012</b> <b>MB4410</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Traseiro</b> Idea 06/... - Punto/Linea 08/... - Gran Siena 12/... N° 51.761.830</p>	<p><b>3002</b> <b>MB434</b></p>  <p><b>Coxim Lado do Motor</b> Uno/ Fiorino/Elba/ Premio .../91 N° 7.600.825</p>	<p><b>3003</b> <b>MB434</b></p>  <p><b>Coxim Lado do Motor</b> Uno/Fiorino/ Pick-up/ Elba 91/... N° 7.563.985</p>
<p><b>3013</b> <b>MB4426</b></p>  <p><b>Coxim do Motor LD</b> Novo Uno 1.0/1.4 10/... - Nova Fiorino 1.4 14/... - Novo Padio 1.0 12/... N° 51.834.103</p>	<p><b>3014</b> <b>MB4441</b></p>  <p><b>Coxim do Motor LD</b> Punto 1.4 2012/... N° 51.831.078</p>	<p><b>3015</b> <b>MB4439</b></p>  <p><b>Coxim Dianteiro do Motor</b> Doblò 1.8 N° 46.842.706</p>

<p><b>3016</b> <b>MB4460</b></p>  <p><b>Coxim do Câmbio</b> Idea/Strada/Siena/Palio/ Doblò / Grand Siena 1.6/1.8 todos Motor E-TORQ 16V Nº 51.847.678 / 51.844.475</p>	<p><b>3017</b> <b>MB9254</b></p>  <p><b>Coxim do Câmbio</b> Doblò / Adventure Locker / Idea 1.8 10/... Nº 51.745.880 / 46.842.704</p>	<p><b>3018</b> <b>MB4434</b></p>  <p><b>Coxim do Câmbio (s/ suporte)</b> Novo Palio 1.0/1.4 Grand Siena 1.4 TODOS Nº 51.843.060</p>
<p><b>3019</b> <b>MB4502</b></p>  <p><b>Coxim do Câmbio</b> Punto 1.4 8V TODOS Nº 51.795.196</p>	<p><b>3020</b> <b>MB4445</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> Punto 1.6 / 1.8 8V Nº 51.795.195</p>	<p><b>3021</b> <b>MB4436</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> Novo Uno 1.0/1.4 10/... - Novo Palio 1.0/1.4 11/... - Nova Fiorino 1.4 14/... Nº 51.834.114</p>
<p><b>3022</b> <b>MB9245</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> Idea 1.4 2006/... Nº 51.750.603</p>	<p><b>3023</b> <b>MB9242</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> Doblò 1.3 / 1.6 - Idea 1.4 Nº 46.767.476 / 46.796.883</p>	<p><b>3024</b> <b>MB4471</b></p>  <p><b>Coxim do Motor LD</b> Punto 1.4 8V 2013/... Nº 51.879.121</p>
<p><b>3025</b> <b>MB4447</b></p>  <p><b>Coxim do Motor LD</b> Línea 1.8 2011/... Punto 1.6/1.8 2011/... Nº 51.845.495</p>	<p><b>3026</b> <b>MB4484</b></p>  <p><b>Coxim do Motor LD</b> Palio / Weekend / Siena / Idea Strada 1.6/1.8 2011/... - Grand Siena 1.6/ 2013/... Nº 51.921.213 / 51.848.394</p>	<p><b>3027</b> <b>MB4440</b></p>  <p><b>Coxim do Motor LD</b> Novo Palio /Grand Siena 1.4 2012/... Nº 51.877.337</p>

<p><b>3028</b> <span style="float: right;"><b>MB4461</b></span></p>  <p><b>Coxim do Motor LD</b> Palio/Grand Siena/Uno 1.4 2012/... N° 51.940.090</p>	<p><b>3029</b> <span style="float: right;"><b>MB4444</b></span></p>  <p><b>Coxim Traseiro Do Câmbio</b> Línea 1.9 N° 51.797.847</p>	<p><b>3030</b> <span style="float: right;"><b>MB4463</b></span></p>  <p><b>Coxim do Motor LD</b> Doblô 1.8 16v 2012/... Motor E-TORQ N° 51.847.616</p>
<p><b>3001</b> <span style="float: right;"><b>MB443</b></span></p>  <p><b>Buchas Braço Oscilante</b> Uno / Premio / Elba N° 7.674.701</p>	<p><b>3006</b> <span style="float: right;"><b>MB416</b></span></p>  <p><b>Borracha com tubo ponta tirante</b> Uno N° 7.544.738</p>	<p><b>3009</b> <span style="float: right;"><b>68001-4</b></span></p>  <p><b>Buchas da Barra Estabilizadora</b> Palio/Siena ED Todos N° 517.130.880.000</p>
<p><b>3009A</b> <span style="float: right;"><b>68001-4</b></span></p>  <p><b>Buchas da Barra Estabilizadora</b> Doblô N° 517.130.880.000</p>	<p><b>3013A</b> <span style="float: right;"><b>Novidade!</b> <b>MB4426A</b></span></p>  <p><b>Refil Coxim do Motor LD</b> Novo Uno 1.0/1.4 - 2010.../ Nova Fiorino 1.4 - 2014.../Novo Palio 1.0 - 2012... N° 51.831.078</p>	<p><b>3016S</b> <span style="float: right;"><b>Novidade!</b> <b>MB4433</b></span></p>  <p><b>Coxim do Câmbio C/ Suporte</b> Idea/Strada/Siena/Palio/Doblô/Grand Siena Motor E-TORQ 16V N° 51.847.678 / 51.844.475</p>

<p><b>1009</b> <b>MB2260</b></p>  <p><b>Coxim Superior do Amortecedor Dianteiro</b> Focus Duratec 2.0 / Sigma 1.6 N° 3M51.3K155-DB</p>	<p><b>1011</b> <b>MB2270</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Novo EcoSport 1.6/2.0 2013/... N° AY113.K155.A3B</p>	<p><b>1012</b> <b>MB2270</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> New Fiesta 2012/... C1BC.3K155.B3A</p>
<p><b>1010</b> <b>MB2261</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Traseiro</b> Focus 2008/2012 N° 3M51.18A.116-AB</p>	<p><b>1013</b> <b>MB2314</b></p>  <p><b>Coxim Superior Amortecedor Traseiro</b> Novo Focus 2013... N° AV6118A116AE</p>	<p><b>1014</b> <b>MB2271</b></p>  <p><b>Suporte Superior Amortecedor Traseiro</b> New Fiesta 2011... / Nova Ecosport 2013... / Novo Ka 2014... N° 8V51.18A116A</p>
<p><b>1003</b> <b>MB264</b></p>  <p><b>Batente Suspensão Dianteira</b> Courier - Fiesta 99/2002 - Ka 97/2014 N° 96FB.3K155-AG</p>	<p><b>1003R</b> <b>MB264A</b></p>  <p><b>Batente Suspensão Dianteira C/ Rol</b> Ka / Fiesta / Courier N° 96FB.3K155-AG</p>	<p><b>1001</b> <b>MB207</b></p>  <p><b>Coxim de Borracha do Silencioso</b> Escort/Fiesta/Verona N° 81AB.5A262-AB</p>
<p><b>1002</b></p>  <p><b>Bucha Vedação Bomba d'água</b> Escort motor CHT N° 84AU.8508-A</p>	<p><b>1005</b> <b>31133</b></p>  <p><b>Kit para o tirante Suspensão Dianteira</b> F1000 93/... - Ranger 94/... N° E8TA.3B203.AA</p>	<p><b>1006</b> <b>MB235</b></p>  <p><b>Bucha do braço tensor</b> Apollo/Escort/Verona N° 81AB.5K897-BA</p>

**1007****Anel para o Kit do Tirante Suspensão Dianteira**

Aplicação: F1000 93/... – Ranger 94/...

**1008****MB2220****Bucha Traseira da Bandeja Suspensão Dianteira**

Novo Fiesta / EcoSport

**Nº 256.653.A262 AB**

<p><b>2001</b> <b>MB197</b></p>  <p><b>Coxim Superior Amortecedor Dianteiro</b> Monza N° 90.135.316</p>	<p><b>2002</b> <b>MB1114</b></p>  <p><b>Coxim Superior Amortecedor Dianteiro</b> Corsa N° 90.445.207</p>	<p><b>2007</b> <b>MB1173</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> Vectra 97 / Corsa 02 / Meriva N° 90.468.554</p>
<p><b>2008</b> <b>MB1223</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> Cobalt / Onix / Spin / Sonic / Novo Prisma N° 95.227.628</p>	<p><b>2004</b> <b>MB1121</b></p>  <p><b>Coxim Superior Amortecedor C/ Rol</b> Aplicação: Kadett / Ipanema N° 90.184.753</p>	<p><b>2005</b> <b>MB1168</b></p>  <p><b>Bucha Barra direção Mecânica / Hidráulica</b> Monza N° 90.085.333</p>
<p><b>2003</b></p>  <p><b>Bujão Bomba d'água</b> Monza - Corsa 94/... N° 94.608.515</p>	<p><b>2006</b> <b>3680</b></p>  <p><b>Borracha do Amortecedor C/ tubo</b> C10 / C14 / D10 N° 113.413.381-3</p>	

**002R**
**MB352A**


**Coxim Superior do Amortecedor Dianteiro**  
Gol Bola 95/01 – Parati/Saveiro 96/00 –  
N° 377.412.329

**017**


**Coxim Superior do Amortecedor**  
Santana 84/96 - Quantum 85/96  
N° ZBC.412.323

**017R**
**MB336**


**Coxim Superior do Amortecedor C/ Rol**  
Santana 84/96 - Quantum 85/96  
N° ZBC.412.323

**019**
**MB380A**


**Batente Sup. do Amortecedor Diant. C/ Rol**  
Gol G3/G4 - 01/08 Saveiro G3/G4 01/08  
N° 5X0.412.331

**020**
**MB9012**


**Coxim Superior do Amortecedor**  
Golf 99/14 - Gol G5 – Saveiro G5 - UP  
N° 1J0.412.331-C

**020R**
**MB9012A**


**Coxim Superior do Amortecedor C/ Rol**  
Golf 99/14 - Gol G5 – Saveiro G5 - UP  
N° 1J0.412.331-C

**023**
**MB363**


**Batente Amortecedor Dianteiro**  
Golf/Passat/Polo/Van 95/98  
N° 357.412.331-A

**023R**
**MB363A**


**Batente Amortecedor Dianteiro C/ Rol**  
Golf/Passat/Polo/Van 95/98  
N° 357.412.331-A

**028**
**MB9264**


**Coxim do Amortecedor Traseiro**  
Golf 98/2004 - Audi / New Beetle 99/...  
Bora 00/... - Fox 03/...  
N° A31J0.513.353-B

**030**
**MB3054**


**Coxim do Amortecedor Traseiro**  
Golf /Jetta /Saveiro /Tiguan/ Variant  
N° 3C0.513.353C

**031**
**MB3089**


**Coxim do Amortecedor Traseiro**  
Jetta /Audi A3/ New Beetle  
N° 3C0.513.353H

**006**
**MB331**


**Coxim Câmbio Inferior**  
Gol/Parati/Santana/Saveiro/ Voyage 85/...  
N° 325.399.151-A

<p><b>024</b> <span style="float: right;"><b>MB381</b></span></p>  <p><b>Bucha Barra Direção Mec./Hidr.</b> Gol 80/95 – Parati 81/95 <b>Nº 305.419.809-1</b></p>	<p><b>027</b> <span style="float: right;"><b>MB389A</b></span></p>  <p><b>Bucha Traseira da Suspensão Dianteira</b> Polo 02/... - Fox/Crossfox /Spacefox <b>Nº 600.407.183-A</b></p>	<p><b>029</b> <span style="float: right;"><b>MB398</b></span></p>  <p><b>Bucha da Bandeja Dianteira</b> Golf 2014/... - Jetta 2007/... Fusca 2013/16 <b>Nº 1K0.407.182-A</b></p>
<p><b>008</b> <span style="float: right;"><b>MB304</b></span></p>  <p><b>Coxim de Borracha do Silencioso</b> Gol 94/14 – Parati 96/2013 – Saveiro 94/2010 <b>Nº 823.253.147-A</b></p>	<p><b>021</b> <span style="float: right;"><b>MB323</b></span></p>  <p><b>Coxim Grande Radiador</b> Gol/Passat/Voyage <b>Nº ZBA.121.273</b></p>	<p><b>022</b> <span style="float: right;"><b>MB322</b></span></p>  <p><b>Coxim Pequeno Radiador</b> Gol/Passat/Voyage <b>Nº 823.253.149-A</b></p>
<p><b>003</b> <span style="float: right;"><b>MB328</b></span></p>  <p><b>Borracha do Amortecedor s/Tubo</b> Brasília / Fusca <b>Nº 111.413.381-A</b></p>	<p><b>004</b> <span style="float: right;"><b>MB329</b></span></p>  <p><b>Borracha do Amortecedor c/Tubo</b> Brasília / Fusca <b>Nº 113.413.381-3</b></p>	<p><b>011</b> <span style="float: right;"><b>MB3033</b></span></p>  <p><b>Borracha Externa Barra Estabilizadora</b> Passat <b>Nº ZBC.411.313-A</b></p>
<p><b>012</b> <span style="float: right;"><b>MB328</b></span></p>  <p><b>Borracha Interna Barra Estabilizadora</b> Passat <b>Nº ZBC.411.327-B</b></p>	<p><b>015</b> <span style="float: right;"><b>MB3034</b></span></p>  <p><b>Borracha Externa Barra Estabilizadora</b> Gol/Voyage <b>Nº 305.411.313-A</b></p>	<p><b>016</b> <span style="float: right;"><b>MB3035</b></span></p>  <p><b>Borracha Interna Barra Estabilizadora</b> Gol / Voyage <b>Nº 305.411.327-B</b></p>

**025****MB304**

**Anel Escapamento**  
Santana/Logus/Verona/Versailles

**N° 307.253.147-3**

**026****MB3033**

**Borracha Cortada Bucha da Barra Estab.**  
Audi/Golf -Todos

**N° 1JO.411.314 R**

<p><b>JP601</b> <b>MB5027</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> C3 / Picasso <b>Nº 50.31.80</b></p>	<p><b>JP601R</b> <b>MB5027A</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro C/ Rol</b> C3 / Picasso <b>Nº 50.31.80</b></p>	<p><b>JP602</b> <b>MB9196</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> C4 <b>Nº 50.38.49</b></p>
<p><b>JP602R</b> <b>MB9196A</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro C/ Rol</b> C4 <b>Nº 50.38.49</b></p>	<p><b>JP604</b> <b>MB9237</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> C3 / AirCross 2013 <b>Nº 50.38.49</b></p>	<p><b>JP604R</b> <b>MB9237A</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro C/ Rol</b> C3 / AirCross 2012 <b>Nº 50.38.49</b></p>
<p><b>JP603</b> <b>MB9316</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Traseiro</b> C4 / Peugeot 307 <b>Nº 9.648.302.380</b></p>	<p><b>JP600</b> <b>MB9383</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> C3 <b>Nº 965.306.228</b></p>	<p><b>JP605</b> <b>MB9383</b></p>  <p><b>Coxim Inferior do Câmbio</b> C3 Picasso / AirCross / Peugeot 208 <b>Nº 9.802.186.880</b></p>
<p><b>JP606</b> <b>MB9259</b></p>  <p><b>Bucha Eixo Traseiro</b> C4/208/308/ New C3 /C3 Picasso / AirCross <b>Nº 9.806.765.580</b></p>	<p><b>JP607</b> <b>MB9283</b></p>  <p><b>Bucha Eixo Traseiro</b> C4 / Peugeot 307 / 308 / 3008 <b>Nº 9.680.667.580</b></p>	

<p><b>0503</b> <b>MB9188</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> 206/207 1.0 LE</p> <p>Nº 96.333.590-80</p>	<p><b>0504</b> <b>MB9189</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> 206/207 1.0 LD</p> <p>Nº 96.333.591-80</p>	<p><b>0505</b> <b>MB9190</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> 206/207 1.4/1.6 LE</p> <p>Nº 96.333.588-80</p>
<p><b>0506</b> <b>MB9191</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> 1.0/1.6 LD</p> <p>Nº 96.333.589-80</p>	<p><b>0507</b> <b>ACX04072</b></p>  <p><b>Batente (GDE) Coxim LD Motor</b> 106 1.0 8v</p> <p>Nº 1844-A1</p>	<p><b>0508</b> <b>ACX04073</b></p>  <p><b>Batente (PEQ) Coxim LD Motor</b> 106 1.0 8v</p> <p>Nº 1844-A2</p>
<p><b>0501</b> <b>MB9191A</b></p>  <p><b>Bucha Refil Coxim Aço (70 MM)</b> 205/306/307/405/406 /605/806/807 / Partner / Citroën / Berlingo / Xantia / Xsara / Picasso</p>	<p><b>0501N</b> <b>MB9191A</b></p>  <p><b>Bucha Refil Coxim Nylon</b> 205/306/307/405/ 406/605/806/807 / Partner / Citroën Berlingo / Xantia / Xsara / Picasso</p>	<p><b>0502</b> <b>MB9191</b></p>  <p><b>Bucha Refil Coxim Aço</b> 106/205/306/ Citroën / Berlingo / Xantia / Xsara / Picasso</p>
<p><b>0502N</b> <b>MB9191</b></p>  <p><b>Bucha Refil Coxim Nylon</b> 106/205/306/ Citroën / Berlingo / Xantia / Xsara / Picasso</p>		

<p><b>5004</b> <b>MB9106</b></p>  <p><b>Coxim Frontal Dianteiro</b> Motor Megane/Scenic 2.0 2007/... <b>Nº 8.200.024.454</b></p>	<p><b>5005</b> <b>MB9368</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Fluence 2010/... <b>Nº 54.320.000.01</b></p>	<p><b>5006</b> <b>MB9375</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Kwid 2017/... <b>Nº 54.302.977.1R</b></p>
<p><b>5007</b> <b>MB9377</b></p>  <p><b>Coxim do Cambio LE</b> Kwid 2015... <b>Nº 112.212.175R</b></p>	<p><b>5008</b> <b>MB9376</b></p>  <p><b>Coxim Dianteiro do Motor LD</b> Kwid 2017/2020 <b>Nº 112.108.798R</b></p>	<p><b>5009</b> <b>MB9378</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro Inferior do Câmbio</b> Renault Kwid 2017... <b>Nº 113.605.631R</b></p>
<p><b>5003</b> <b>MB9085</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> Logan/Sandero 1.0/1.6 2007/... <b>Nº 8.200.575.641</b></p>	<p><b>5001</b> <b>MB9181</b></p>  <p><b>Bucha da Ponta da Barra Estab. Dianteira</b> Megane / Scenic / Clio / R19 <b>Nº 77.022.242-40/77.007.841-70</b></p>	<p><b>5002</b> <b>MB9032</b></p>  <p><b>Bucha Central da Barra Estab. Dianteira</b> Megane / Scenic <b>Nº 77.004.287-38</b></p>
<p><b>5003D</b> <b>Novidade!</b> <b>MB9388</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> Duster 1.6 16v <b>Nº 112387053R</b></p>		

<p><b>4001</b> <b>MB9262</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> Fit 03/22 - City 09/21 - HR-V 15/21 - WR-V 18/22 <b>N° S190.SAA.01S1</b></p>	<p><b>4001R</b> <b>MB9262A</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro C/ Rol</b> Fit 03/22 - City 09/21 - HR-V 15/21 - WR-V 18/22 <b>N° S190.SAA.01S1</b></p>	<p><b>4003</b> <b>MB9277</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> Civic 02/06 <b>N° 51.920.S5A.751</b></p>
<p><b>4003R</b> <b>MB277A</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro C/ Rol</b> Civic 02/06 <b>N° 51.920.S5A.751</b></p>	<p><b>4004</b> <b>MB9238</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor</b> Honda Civic .../01 <b>N° 51.925.S5A.024</b></p>	<p><b>4004R</b> <b>MB9238A</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor C/ Rol</b> Honda Civic .../01 <b>N° 51.925.S5A.024</b></p>
<p><b>4005</b> <b>MB6066</b></p>  <p><b>Coxim Dianteiro LE (Rosca M8)</b> Motor CRV 07/14 <b>N° 50.850.SWA.981</b></p>	<p><b>4006</b> <b>MB9205</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro Do Câmbio Man/Aut</b> Civic 01/06 <b>N° 50.810.S5A</b></p>	<p><b>4002</b> <b>MB9319</b></p>  <p><b>Coxim do Motor LE</b> New Civic 06/... <b>N° 508.50S.NAA01</b></p>
<p><b>4007</b> <b>MB6086</b></p>  <p><b>Bucha do Eixo Suspensão Traseira</b> New City / Fit 2009/... - HR-V 2015/... WR-V 18/21 <b>N° 52.385.TJO.005</b></p>		

<p><b>6000</b> <b>MB7012</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro LD</b> Sentra 07/13 N° 54.320.ET.00A</p>	<p><b>6001</b> <b>MB7012A</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Sentra 07/13 N° 54.321.ET.00A</p>	<p><b>6002</b> <b>MB7013</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Tiida 06/... N° 54.320.BC.40A</p>
<p><b>6003</b> <b>MB7013A</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Tiida 06/... – Livina 06/... N° 54.321.BC.40A</p>	<p><b>6006</b> <b>MB7027</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> Versa 2011 / March / Kicks 16/... N° 54.342.1H.J0</p>	<p><b>5003</b> <b>MB9085</b></p>  <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> Livina/Sentra N° 8.200.575.641</p>
<p><b>6004</b> <b>MB7052</b></p>  <p><b>Refil do Coxim do Motor LE</b> Sentra 14/... N° 50600963B</p>	<p><b>6005</b> <b>MB7014</b></p>  <p><b>Bucha Traseira da Bandeja Susp. Dianteira</b> Tiida / Livina / Grand Livina / Sentra 2007 / N° 545.700E.000A</p>	

<p><b>8000</b> <b>MB8028</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Traseiro</b> i30 10/... Elantra 11/20</p>	<p><b>8001</b> <b>MB7052</b></p>  <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> Tucson 05/17 Santa Fé 01/05 Sportage 05/10 <b>N° 546.102.E100</b></p>	<p><b>8002</b> <b>MB8512</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Traseiro LD</b> Azera ... /11 <b>N° 55.325.3L.000</b></p>
<p><b>8003</b> <b>MB8511</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Traseiro LE</b> Aplicação: Azera ... /11 <b>N° 55.325.3L.000</b></p>	<p><b>8004</b> <b>MB8428</b></p>  <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro</b> J5 / J6 / Kia Cerato .../2008 <b>N° 54.610.2D.000</b></p>	

**JP700**
**MB1014**


**Coxim Amortecedor Dianteiro C/ Rol**  
TR4 02/15 Pajero IO 99/02

**N° MB.503.452**

**JP701**
**MB1038**


**Coxim Amortecedor Dianteiro**  
ASX 2010/... - Lancer 2008/... Outlander  
2007/...

**N° MN.101.372**

**JP701R**
**MB1038A**


**Coxim Amortecedor Dianteiro C/ Rol**  
ASX 2010/... - Lancer 2008/... - Outlander  
2007/...

**N° MN.101.372**

**7001**

**MB772**

**7000**

**MB741**



**Coxim do Amortecedor Dianteiro**  
Etios 1.3 / Hatch 1.5 / Sedan 2012/...

**Nº 48.609.0D.120**




**Bucha Traseira Bandeja Susp. Dianteira**  
Corolla 02/19 - Fielder 03/08


**Nº A15.486.551.2181**



Acesse nosso site e saiba mais:



 @jepaflex

 /jepaflex

[jepaflex.com](http://jepaflex.com)

Jepaflex Indústria e Comercio de Artefatos de Borracha LTDA. ME  
Av. Dona Ruyce Ferraz Alvin, 215 - Vila Nogueira  
Diadema - SP - CEP: 09951-002  
Fones: 55 11 4044-3715 / 4044-7575